


ゼロ災害!! への挑戦

vol.111



14言語で対応

マンガでわかる
安全マニュアル



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

ヒヤリ・ハット事例

トラックの荷台から降りようとしたところ、
昇降機（テールゲートリフター）から転落しそうになった

物流倉庫にてトラックへの荷積み作業後、荷台から降りようとしたところ昇降機との段差に気付かずバランスを崩し転落しそうになった。

発生原因 トラックの昇降機が完全に上がりきっていなかったこと。

**災害防止
対策**

- ・昇降機が完全に停止しているかを確認後に乗降すること。
- ・適切な保護具（保護帽・安全靴等）を身に着けること。



業種

物流

作業の種類

荷役